


FISA IMOBIL SASCHIZ nr. 179



1. Adresa postala: comuna SASCHIZ, nr. 179		
2. Corp de cladire: corp A (s+p), corpul B (p)		
3. Regim de proprietate: privat		
4. Functiune / utilizare: gospodarie tarneasca		
5. Aspecte relevante pentru reglementarile de interventie (RLU)		
	<i>Existent</i>	<i>Recomandari</i>
5.1. Urbanistic	S parcela = 1517 mp; S construit = 663 mp POT = 43%; CUT = 0,46	
5.2. Arhitectural	Tip compozitie: locuinta tip III Materiale: traditionale	
5.3. De detaliu	Finisaje: traditionale, pastrate partial Decoratii: bine pastrate	
5.4. Stare fizica	buna	
6. Tip de interventie recomandata pentru pastrarea si punerea in valoare		
6.1. Cladire	Conservare in starea actuala	
6.2. Fatade spatii publice	Conservare decoratii, zugravire fatada.	
6.3. Fatade spatii private	Conservare, zugravire	
6.4. Curte interioara	Conservare pavaj piatra de rau	

7. Scurta descriere:

Locuința este situată paralel cu strada, tipică pentru tipul III al locuințelor din Saschiz. Ea este compusă din două corpuri: corpul A subsol+parter, cu acoperiș în două ape, calcanele triunghiulare laterale fiind lipsite de decoratii. Fațada principală este compusă în patru axe, cu patru ferestre cu ochiuri 2+4. Ancadramentele ferestrelor –realizate din tencuiala- sunt foarte bine pastrate, de asemenea casele decorative aflate sub ferestre si deasupra acestora. Colturile fațadei sunt decorate cu bosaje decorative. Sub ancadrament și deasupra se află un model decorativ cu forme liniare. Corpul perpendicular pe corpul principal servește ca șopron. Locuința este formată din patru camere. Proprietarul imobilului este un profesor pensionar care are amenajat un muzeu care conține ceramică de Saschiz.

Datarea locuinței o putem face la sfarsitul sec. al XIX-lea sau inceput de secol XX.