


FISA IMOBIL SASCHIZ nr. 415



1. Adresa postala: comuna SASCHIZ, nr. 415		
2. Corp de cladire: corp A (s+p), corpul B (șură)		
3. Regim de proprietate: privată		
4. Funcțiune / utilizare: gospodarie taraneasca		
5. Aspecte relevante pentru reglementarile de interventie (RLU)		
	<i>Existent</i>	<i>Recomandari</i>
5.1. Urbanistic	S parcela = 1667 mp; S construit = 228 mp POT = 13%; CUT = 0.16	
5.2. Arhitectural	Tip compozitie: locuinta tip III Materiale: traditionale	
5.3. De detaliu	Finisaje: traditionale, pastrate partial Decoratii: bine păstrate	
5.4. Stare fizica	Bună	
6. Tip de interventie recomandata pentru pastrarea si punerea in valoare		
6.1. Cladire	Conservarea clădirii în formă actuală	
6.2. Fatade spatii publice	Conservare decoratii, zugravire fatada.	
6.3. Fatade spatii private	Conservare, zugravire	
6.4. Curte interioara	Conservare pavaj piatră de râu	

7. Scurta descriere:

Imobilul este situat paralel cu strada Principală, datat în sec. al XIX-lea și este format din două corpuri. Locuința are un acoperiș în două ape, corpul principal fiind compus din trei camere. Fațada este formată în cinci axe cu ferestre cu 2+4 ochiuri, protejate de obloane din șipcă reglabilă. Pe fațadă găsim un medalion pe care sunt trecute inițialele proprietarului (D.M.) și anul ridicării imobilului (1878), între axele 4-5, avem un model ornamental de fereastră făcut din tencuială. La subsolul clădirii avem inserată o ușă de acces direct din stradă. Corpul B, situat perpendicular cu corpul A, adăpostește mai multe anexe. Starea fizică a clădirii este bună, singura problemă aparentă fiind igrasia.