


FISA IMOBIL SASCHIZ nr. 450



1. Adresa postala: comuna SASCHIZ, nr. 450		
2. Corp de cladire: corp A (s+p), corpul B (șură)		
3. Regim de proprietate: Primăria Saschiz		
4. Funcțiune / utilizare: gospodărie țărănească		
5. Aspecte relevante pentru reglementările de intervenție (RLU)		
	<i>Existent</i>	<i>Recomandari</i>
5.1. Urbanistic	S parcela = 1212 mp; S construit = 120 mp POT = 10%; CUT = 0.1	
5.2. Arhitectural	Tip compozitie: locuinta tip III Materiale: traditionale	
5.3. De detaliu	Finisaje: traditionale, pastrate partial Decoratii: bine păstrate	
5.4. Stare fizica	Ruină	
6. Tip de intervenție recomandată pentru pastrarea și punerea în valoare		
6.1. Cladire	Conservarea clădirii în formă actuală	
6.2. Fatade spatii publice	Conservare decoratii, zugravire fatada.	
6.3. Fatade spatii private	Conservare decoratii, zugravire fatada.	
6.4. Curte interioara	Conservare pavaj de râu	

7. Scurta descriere:

Locuința este amplasată pe strada Principală, și era compusă din două corpuri de clădire: corpul principal este format din subsol și parter amplasat paralel pe strada principală, cu acoperiș în două ape. Fațada principală este compusă din trei axe, cu trei ferestre 2+ 4 decorate cu dreptunghiuri cu decorații liniare. Colțurile fațadei sunt decorate cu bosaje decorative. În continuarea casei, în partea din spate, se afla șopul unde se găsea și un *cuptor de pâine* iar perpendicular pe parcela, se află șura în structura careia este inclus și grajdul. Locuința cuprinde trei camere.

Starea generală a clădirii este aproape de colaps, partea din dreapta gangului de intrare a fost demolată, iar partea stângă este în prag de a se dărâma. Cu toate acestea, în cele două camere rămase în picioare locuiește o numeroasă familie de romi, lucru care prezintă un pericol major pentru viața acestora.